

AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

ANS Finland, P.O. Box 157, FI-01531 VANTAA, ais@ansfinland.fi

AIP SUP NR
55 / 2017

AIRAC

WEF
25 JUN 2017

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA, KIITOTIEN 15/33 TILAPÄINEN SULKEMINEN 25.6. - 14.8.2017

Julkaisupäivä 11.5.2017

Kiitotien 15/33 perusparannustyöt jatkuvat. Seuraavat rajoitukset ovat voimassa **25.6. - 14.8.2017** välisenä aikana:

1. Aika

25 JUN 2017, 0600 UTC - 14 AUG 2017, 0600 UTC

2. Kiitotie 15/33

Kiitotie 15/33 ei ole käytössä ilma-alusten lentoonlähtöihin eikä laskuihin.

Kiitotien 15/33 lähestymis- ja kiitotievalot (APCH, PAPI, REDL, THR, RENL, TDZ, RCL) **eivät ole käytössä**.

3. Rullaustiet

TWY CN, YF, YH, YN, YP, ZA ja ZB **eivät ole käytössä**.
TWY Z välillä TWY Y - TWY ZA **ei ole käytössä**.

4. Merkinnät

Liikenteeltä suljetut alueet on merkitty lipuilla, keiloilla ja punaisilla valoilla.

Ks. myös kuva sivulla 2.

Töiden jatkuminen julkaistaan erillisillä Supplementeilla.

HELSINKI-VANTAA AERODROME, TEMPO- RARY CLOSURE OF RUNWAY 15/33 FROM 25 JUN TO 14 AUG 2017

Publication date 11 MAY 2017

Reconstruction work on **runway 15/33** continues. The following restrictions are valid **from 25 JUN to 14 AUG 2017**:

1. Period

25 JUN 2017, 0600 UTC - 14 AUG 2017, 0600 UTC

2. Runway 15/33

Runway 15/33 is not in use for take off and landings.

The approach and runway lighting of runway 15/33 (APCH, PAPI, REDL, THR, RENL, TDZ, RCL) **is not in use**.

3. Taxiways

TWY CN, YF, YH, YN, YP, ZA and ZB **are not in use**.
TWY Z between TWY Y - TWY ZA **is not in use**.

4. Markings

The areas closed to traffic are equipped with temporary lights (R LIL), flags and cones.

See also the sketch on page 2.

The continuation of reconstruction works will be published as separate Supplements.

